

Kære bestyrelse for Emmedsbo Grundejerforening.

Vi ønsker, at I på kommende generalforsamling tilføres et punkt, der hedder **Veje med 3 underpunkter: Overfladevand, vandpyt og dræn på Eskærvej og Bump på Eskærvej**, så der kommer en komplet opfølgning på punktet fra septembermødet 2019. Derudover ønsker vi et punkt vedr. **Vedligehold af veje og stier – ret og pligt.**

I bestyrelsesmødets referatet fra 31. august 2020 står der under punktet "Vejen i Eskæret": *Palle har fået vores entreprenør til at forhøje vejens niveau, så vandet kan løbe fr til siderne.* Er det den endelige permanente løsning, som Palle og entreprenøren har aftalt? Og den eneste opfølgning på punkterne under punktet "Veje" – herunder "Vandpytten på Eskærvej" og "Etablering af vej bump ud for Eskærvej 6/Eskærvej 1 lige efter svinget"? Eller mangler der nogle punkter i referatet?

Overfladevand.

Allerede dagen efter første forbedring af grusvejen kom et voldsomt regnskyl, som ødelagde vejen igen. Ergo er problemet med overfladevand - som ødelægger hele Eskærvej, Egholmvej og flere veje, som ligger højere på området, når de kraftige regnskyl rammer, senest i uge 35 – endnu ikke løst. Der mangler stadig en holdbar løsning på regnskyl og overfladevand. Kunne overfladevandet ledes ude i vejsiderne og vandet ledes i riste langs vejen, som det er på vejen ned ad Bakken i Gl. Bønnerup i stedet for, at grusvejen bliver hullet og store render opstår flere gange løbet af året?

Vandpytten på Eskærvej og dræn.

Det nyanlagte grus har dog hjulpet på "Vandpytten på Eskærvej", men det er de 2 grundejere i Eskærvej 9 og 11, som har haft udgiften til det fælles dræn. Dette dræn afhjælper nemlig alt overfladevand, som løber ned mod og ad Eskærvej. I fremtiden bør nylagte dræn, vi alle drager nytte af, være en fælles udgift.

Etablering af vej bump ud for Eskærvej 6/Eskærvej 1 lige efter svinget.

"Vi overvejer at lave vej bump ved hjælp af en brandslange fyldt med sand. Den kan ligge der om sommeren og skubbes ind til siden om vinteren. Vi får Per til at spørge kommunen, om det er til ladet," står der i referatet fra september 2019, men endnu er intet sket – ej heller kan vi se en opfølgning på det i referatet fra august 2020.

Bumpet på Eskærvej ud for stien, som krydser Eskærvej, ønskes, da vi ofte oplever biler komme kørende med høj fart (både lokale og gæster).

Vedligehold af veje og stier – ret og pligt.

Der er pt. problemer med vedligehold af adgangsvejene (stierne) fra Eskærvej til stranden – både via Sigridshøj og gennem skoven: Slutningen af Sigridshøj er først sandet – dernæst er rodnettets så højt, at det kan være svært fremkommeligt. Skovstien er meget smal, og trappen

ned mod vandet trænger til øget vedligehold. Samtidig er stykket fra slutningen af Egholmvej til campingpladsen i dårlig stand. Vi vil gerne tale om dette på generalforsamlingen – i første omgang med henblik på at søge afklaring af, hvem der har ret og pligt til at vedligeholde de tre veje/stier – i anden omgang med henblik på at finde løsninger på, hvordan vedligeholdet af de tre veje/stier kan forbedres.

Samarbejde med Bønnerup Strand Grundejerforening.

Derudover vil vi opfordre bestyrelsen til at samarbejde med Bønnerup Strand Grundejerforening om vejvedligehold mv. De har i forvejen et godt samarbejde med Klitgården Grundejerforening, og BSG er også interesseret i et samarbejde med os. Hvis man vil vide mere om dette, kan man rette henvendelse til Niels Møller, Eskærvej 15.

Vi håber, bestyrelsen vil tage punkterne med til kommende generalforsamling, således alle løser ender forsvinder og permanente løsninger opnås.

Venlig hilsen

Heidi Gerneu

På vegne af ejerne af

Eskærvej 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18